

06/370.095/80 a

10
10

Processo nº 06/370.095/80	
Data da autuação	Fis 59
Rubrica	

Rua Benjamim Batista, lotes 1 a 8 do
PAL nº 33.049

À Divisão de Licenciamento de Obras

As exigências formuladas por esta Divisão nos processos acima foram cumpridas. Assim sendo, as obras estão em condições de licenciamento.

Na execução deverão ser rigorosamente obedecidos o Plano de Execução e as Especificações constantes do relatório RE.18.214 / 82; as recomendações da SPHAN- Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a constante do parecer do Geólogo Urbano Hermann / Heine, de 01/9/82.

Trata-se de encosta com antecedentes trágicos, cuja natureza das obras exige adaptações e complementações de projeto, as quais deverão ser, também, submetidas à aprovação desta D/SGE, durante a execução.

Em 20 de setembro de 1982

Engº Aldo da Cunha Rosa
Engº ALDO DA CUNHA ROSA

Matr. 11/001.998-4

Diretor da Divisão de Projetos